



Fecha : 12/29/25 10:45 Yarda: LAREDO DISTRIBUTION CENTER Ubicación:

HDI2500010

ARRIBO

INSPECCIÓN: C-TPAT +

| Información del camión | | Información de la caja | | Llantas | Posición | Marca | Serie |
|------------------------|----------|------------------------|-----------------|---------|--------------|-------|-------|
| Chofer | DRIVER | Caja | MOVIL1 | | | | |
| Licencia | LICENCIA | Placas | PCAJA | | Posición #11 | marca | 11111 |
| Compañía | FEMA | Estado | TAMAULIPAS | | Posición #12 | marca | 22222 |
| Número de camión | 0008 | Estatus | CARGADA | | Posición #13 | | |
| Placas del camión | PCAMION | Sello | SELLOENTRADA1 | | Posición #14 | | |
| | | # Embarque | | | Posición #15 | | |
| | | Creado por | SISTEMAS MASTER | | Posición #16 | | |
| | | | | | Posición #17 | | |
| | | | | | Posición #18 | | |

C-TPAT (17 Puntos)

| Camión | | Caja | |
|------------------------|----|-------------------------|----|
| Defensas | No | Chasis exterior | No |
| Motor | No | Puertas | No |
| Llantas | Si | Piso interior | No |
| Piso interior | No | Paredes laterales | No |
| Tanques de combustible | No | Pared delantera | No |
| Cabina | No | Techo | No |
| Tanques de aire | No | Unidad de refrigeración | No |
| Chasis | No | Silenciadores | No |
| Quinta rueda | No | | |

Comentarios:

INSPECCIÓN

| Luces | | Accesorios | |
|--|----|---------------------|----|
| Luces traseras ambar 2 | No | Sello de plástico 2 | No |
| Luces delanteras 2 | No | Mananitas 2 | No |
| Luces traseras 5 | No | Enganches 2 | No |
| Luces ABS | No | Salpicaderas 2 | No |
| Luces de freno señalización traseras 4 | No | Asa plataforma | No |
| Luces placa | No | Guantera | No |
| Luces reflectantes | No | Bisagras | No |


Comentarios:

Observaciones:

Fotos



SISTEMAS MASTER



DRIVER