

HECHO
2 bandos




Nº 0154

Nvo. Laredo, Tamps. Tel. (867) 770-2500

RECEPCIÓN Y DESPACHO DE EQUIPO

OPERADOR <u>Lucas del Real</u>	FECHA <u>03-02-26</u>
No. DE TRACTOR <u>222</u>	RAZÓN SOCIAL <u>GTR</u>
No. DE REMOLQUE <u>524206</u>	RAZÓN SOCIAL <u>GTR</u>
TEMPERATURA	HÓRAS
TEMPERATURA REAL	DIESEL <u>Pharos</u>
TEMPERATURA PROGRAMADA	

INSPECCIÓN DE ENTRADA TRANSFER SECO



LUCES	<u>OK</u>	SOQUETERAS	<u>OK</u>
LONAS	<u>N/A</u>	PUERTAS	<u>OK</u>
LÍNEAS DE AIRE	<u>OK</u>	SELLOS	<u>Valid</u>
PATINES	<u>OK</u>	MANITAS	<u>OK</u>

L	POSICIÓN	MARCA		POSICIÓN	MARCA	
L	DELANTERA ARRIBA			<u>OK</u>		
A	DELANTERA ABAJO			<u>F</u>		
N	TRASERA ARRIBA	<u>Max LT</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>Max LT</u>	<u>OK</u>
T	TRASERA ABAJO			<u>H</u>	<u>Max LT</u>	<u>OK</u>
A						
S						

REFACCIÓN 2 bandos

NOTA No. 1: Por este medio certifico que con esta fecha inspecciones cuidadosamente el equipo arriba señalado, y que este es un reporte fiel y correcto de dicha inspección.

NOTA No. 2: Por este medio declaro haber estado presente durante la inspección del equipo aquí mencionado y avalo que las condiciones del mismo señaladas en este reporte son correctas y verdaderas.

ENTREGA Lucas M Angel G

RECIBE _____