

420014
mex

Herdez



Nº 0418

Nvo. Laredo, Tamps. Tel. (867) 770-2500

RECEPCIÓN Y DESPACHO DE EQUIPO


OPERADOR <u>Julián Arriaga</u>	FECHA <u>16/3/26</u>
No. DE TRACTOR <u>300</u>	RAZÓN SOCIAL <u>GTR</u>
No. DE REMOLQUE <u>20078</u>	RAZÓN SOCIAL <u>GTR</u>
TEMPERATURA	HORAS
TEMPERATURA REAL	DIESEL
TEMPERATURA PROGRAMADA	

INSPECCIÓN DE ENTRADA TRANSFER SECO



LADO IZQUIERDO




ATRÁS



LADO DERECHO



FRENTE



2
bandas

LUCES	SOQUETERAS
LONAS	PUERTAS
LÍNEAS DE AIRE	SELLOS
PATINES	MANITAS

L	POSICIÓN	MARCA	POSICIÓN	MARCA
L A N T A S	DELANTERA ARRIBA	Oralis		Oralis
	DELANTERA ABAJO			
	TRASERA ARRIBA			
	TRASERA ABAJO			

REFACCIÓN no

NOTA No. 1: Por este medio certifico que con esta fecha inspecciones cuidadosamente el equipo arriba señalado, y que este es un reporte fiel y correcto de dicha inspección.

NOTA No. 2: Por este medio declaro haber estado presente durante la inspección del equipo aquí mencionado y avalo que las condiciones del mismo señaladas en este reporte son correctas y verdaderas.

ENTREGA _____

RECIBE _____