



No. 1218

Nvo. Laredo, Tamps. Tel. (867) 770-2500


RECEPCION Y DESPACHO DE EQUIPO

OPERADOR <u>Manco Rinc</u>		FECHA <u>17/03/26</u>
No. DE TRACTOR <u>317</u>		RAZON SOCIAL <u>GTN</u>
No. DE REMOLQUE <u>20101</u>		RAZON SOCIAL <u>GTN</u>
TEMPERATURA	HORAS	DIESEL <u>78-05-4H</u>
TEMPERATURA REAL		
TEMPERATURA PROGRAMADA		


INSPECCION DE ENTRADA TRANSFER SECO

ALTERRAY
BALDWIN


LADO IZQUIERDO




ATRAS



LADO DERECHO



FRENTE



LUCES	SOQUETERAS
LONAS	PUERTAS
LINEAS DE AJRE	SELLOS
PATINES	MANITAS

L	POSICION	MARC/		POSICION	MARCA	
L	DELANTERA ARRIBA					
A	DELANTERA ABAJO					
N	TRACERA ARRIBA	<u>Mirador</u>	<u>(circled)</u>		<u>Mirador</u>	<u>(circled)</u>
T	TRACERA ABAJO					
A						
S						

REFRACCION no

NOTA No.1: Por este medio certifico que con esta fecha inspecciones cuidadosamente el equipo arriba señalado, y que este es un reporte fiel y correcto de dicha inspección.

NOTA No.2: Por este medio declaro haber estado presente durante la inspección del equipo aqui mencionado y avalo que las condiciones del mismo señaladas en este reporte son correctas y verdaderas.

ENTREGA Manco Ramirez

RECIBE