

Herrdez




Nº 0444

Nvo. Laredo, Tamps. Tel. (867) 770-2500

RECEPCION Y DESPACHO DE EQUIPO

OPERADOR <u>Jesus Santos</u>		FECHA <u>17/03/20</u>
No. DE TRACTOR <u>303</u>		RAZON SOCIAL <u>GTR</u>
No. DE REMOLQUE <u>20014</u>		RAZON SOCIAL <u>GTR</u>
TEMPERATURA	HORAS	DIESEL
TEMPERATURA REAL		<u>Placa</u>
TEMPERATURA PROGRAMADA		<u>83-UP-70</u>
INSPECCION DE ENTRADA TRANSFER SECO		

2 Bandas



LUCES	SOQUETERAS
LONAS	PUERTAS
LINEAS DE AIRE	SELLOS
PATINES	MANITAS

L A N T A S	POSICION	MARCA	POSICION	MARCA
	DELANTERA ARRIBA			
	DELANTERA ABAJO			
	TRACERA ARRIBA			
	TRACERA ABAJO			

REFRACCION 2 Bandas

NOTA No.1: Por este medio certifico que con esta fecha inspecciones cuidadosamente el equipo arriba señalado, y que este es un reporte fiel y correcto de dicha inspección.

NOTA No.2: Por este medio declaro haber estado presente durante la inspección del equipo aqui mencionado y avalo que las condiciones del mismo señaladas en este reporte son correctas y verdaderas.

ENTREGA Jesus

RECIBE _____